

**ACCESSORI PER SALDATORI AD ARIA CALDA**



**Cod. 08.0000.01**  
Coltello a mezza luna



**Cod. 08.0000.03**  
Raschiatore a lama



**Cod. 08.0000.02**  
Coltello sbavatore



**Cod. 16.0000.09**  
Raschiatore manuale a V, RAS 2



**Cod. 08.0000.98**  
Termometro completo con  
sensore



**Cod. 08.0000.04**  
Flussometro per pressione  
d'aria 0-100 l/min



**Cod. 08.0000.22**  
Flussometro per pressione  
d'aria 80-600 l/mm



**Cod. 10.0000.92**  
Luce per Duratherm e  
Autotherm



**Cod. 08.0000.13**  
Rullo in silicone per Airtherm

**Cod. 08.0000.25**  
Spazzola per ugelli